| Пример комплектации фланцев линзовой прокладкой | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| Марка стали линзы | Предельные параметры применения | | Марка стали | Примечания |
| | Температура, °С | Давление, Ру, кгс/см2 | фланца | |
| Сталь 20 | -40+200 | 200320 | Сталь 20 | Ж1 |
| 14ХГС | | 400630 | 15ГС; 14ХГС | Ж2 |
| 12X18H10T 10X117H13M3T | -50+200 | 200320 | 12X18H10T 10X17H13M2T 10X17H13M3T 08X17H15M3T | Ж 1,2; |
| 08X18H15M3T | | 400 | | К1 |
| 15XM | -50+400 | 20400 | 18X3MB 20X2M 3OXMA 22X3M | |
| | | 50800 | | |
| | -50+510 | 200500 | 20ХЗМВФ | Ж1при T<+400°C; К1 при T > +400°C |
| | | 630 1000 | | Ж2 при T<+400°C |